


北海道札幌南高等学校大規模改造工事へのご理解とご協力をお願いいたします

工事範囲 校舎棟、第一体育館

令和4年8月
札幌南高校事務長 山寺 勝宏

4年度工事内容 内部改修(校舎)

機械設備⇒給水管・給湯管・蒸気配管取替、給水方式変更、ボイラー更新
電気設備⇒照明LED化、放送設備、受電・動力設備、消防設備の更新



ピット開口部(60cm四方)狭い！




ピットの奥には様々な配管が



ボイラー室前廊下は天井材全撤去

4年度工事内容 外部改修(第一体育館)

外部改修⇒屋根ハゼ締直し、外壁塗装全面改修、外部シーリング改修
内部改修⇒有孔しな合板貼の一部改修、防球ネットの撤去新設



塗装除去・水洗い後、塗装を新設



フロアを養生、体育館の建具改修



体育館建具改修のローリング足場

5年度工事内容 外部改修(校舎)

屋上防水、外壁改修、外部建具改修など

- ・相当期間、外部足場を設置し作業するため、校舎内が暗く換気が悪い。
- ・外壁を塗装する際に、塗料等の臭いが発生することがある。
- ・屋上防水の撤去、外壁塗装の撤去の際に、騒音が発生することがある。
- ・工事車両の出入りや足場設置の作業により、騒音が発生することがある。

大規模改修工事について、地域の皆様へのお願い

- ①現場作業の進行により、騒音等が発生します。
（足場掛けや屋上防水撤去、外壁塗装剥離など）
- ②工事量が多いため、土曜日曜にも作業が及びます。
（夏季冬季休業期間中に施工できない場合など）
- ③大型の工事車両が通行によりご迷惑をおかけします。

施工業者

（建築工事） 郷土建設株式会社（恵庭市）
（電気工事） 双豊電気株式会社（札幌市中央区）
（設備工事） 株式会社ふじ研究所（札幌市東区）

校舎の現状




窓からの雨漏り発生



苔により屋上防水の機能が低下

工事進捗状況のお知らせ

札幌南高校のホームページで随時更新しています。
トップページから右のバナーをクリックしてください。



こんな時にご連絡ください

- ・ 騒音や臭い等の発生
- ・ 工事車両の通行等についての要望

連絡先：札幌南高校事務室

電話：011-521-2311 FAX:011-521-2316

皆様の特段のご理解とご協力をお願いいたします。